

# ATTENTION!

## DO NOT OVERFILL THE DISPENSER BOTTLE

Cuando rellene La Botella, por favor llenar hasta la línea de **la flecha roja**.

Cuando se llena mas de la línea, al tajarla se tira. Para evitar ese problema por favor llenar hasta la flecha roja.



When refilling the dispenser bottle, please do not fill product higher than the **red arrow** indicates.

When the pump-top is screwed back on, the dip-tube and the pump barrel cause the liquid level in the bottle to rise. If product overflows into the pump mechanism, **the pump will clog and the bottle will collapse**. Keeping the fill level low will prevent this problem.

Ready Care Industries

Amenities Manufacturer & Distributor



Spa



Health & Fitness



Resort & Hotel



Country Club